

Prípojky tlakomerové AN 13 7524 PN630 300°C**Prípojka tlakomerová nátrubková druh "A"**

prípojenie	materiál
M12x1,5/M12x1,5 L	Uhlíková oceľ 1.0715
M12x1,5/M12x1,5 L	Nehrdzavejúca oceľ 1.4021
M20x1,5/M20x1,5 L	Uhlíková oceľ 1.0715
M20x1,5/M20x1,5 L	Nehrdzavejúca oceľ 1.4021

**Matica presuvná "B"**

prípojenie	materiál
M12x1,5	Uhlíková oceľ 1.0715
M20x1,5	Uhlíková oceľ 1.0715
M20x1,5	Nehrdzavejúca oceľ 1.4021

**Vsuvka k privareniu "C"**

prípojenie	materiál
ø=12	Uhlíková oceľ 1.0570
ø=12	Nehrdzavejúca oceľ 1.4541
ø=20	Uhlíková oceľ 1.0570
ø=20	Nehrdzavejúca oceľ 1.4021
ø=20	Nehrdzavejúca oceľ 1.4541

**Nástavec k privareniu "D"**

prípojenie	materiál
M12x1,5 L	Uhlíková oceľ 1.0570
M12x1,5 L	Nehrdzavejúca oceľ 1.4541
M20x1,5 L	Uhlíková oceľ 1.0570
M20x1,5 L	Nehrdzavejúca oceľ 1.4541

Prípojky tlakomerové AN 13 7524 PN630 300°C

Prípojka tlakomerová prechodová druh "E"



pripojenie	materiál
M20x1,5/G ¹ / ₂ "	Uhlíková oceľ 1.0715
M20x1,5/G ¹ / ₂ "	Nehrdzavejúca oceľ 1.4021
M12x1,5/M20x1,5	Uhlíková oceľ 1.0715
G ¹ / ₂ /M20x1,5	Uhlíková oceľ 1.0715
G ¹ / ₂ /M20x1,5	Nehrdzavejúca oceľ 1.4021
M12x1,5/G ¹ / ₂	Uhlíková oceľ 1.0715
M12x1,5/G ¹ / ₄	Uhlíková oceľ 1.0715
G ¹ / ₄ /M12x1,5	Uhlíková oceľ 1.0715

Prípojka tlakomerová prechodová druh "F"



pripojenie	materiál
M20x1,5/G ¹ / ₂ "	Uhlíková oceľ 1.0715
M20x1,5/G ¹ / ₂ "	Nehrdzavejúca oceľ 1.4021

Prípojka tlakomerová prechodová druh "G"



pripojenie	materiál
M20x1,5 L/G ¹ / ₂ "	Uhlíková oceľ 1.0715
M20x1,5 L/G ¹ / ₂ "	Nehrdzavejúca oceľ 1.4021

Tlmič tlakových rázov



pripojenie	materiál
M20x1,5/G ¹ / ₂ "	Mosadz 42 3223
M20x1,5/G ¹ / ₂ "	Nehrdzavejúca oceľ 1.4021
M20x1,5/G ¹ / ₂ "	Uhlíková oceľ 1.0715 - pozinkovaná

Tlmič tlakových rázov sa vyrába v troch variantoch podľa viskozity média - vzduch, voda, olej